
Vbat測定精度
A/D値[V]
DMM値[V]
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
12.8
12.6
12.4
12.2
12
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
？？？
A/Dの誤差とは思えない
+/-50mVぐらいのバラツキ、2.3カウント分(Vref=2V)
精度悪い？こんなもの？